

単独電話機			
加-バ-ホ	加-バ-ホ S3		
優	ハディ 優3	ハディ 優V	

ホームテレホン			
HB	HB ドアホン PL		
	HB ドアホン部品ヨ A 注2	HB ドアホン部品ヨ B 注3	HB-TVDHCU部品ヨ 注2
HB106	HB106-TEL2 リム 注1	HB106-TEL2 ワイト 注1	HB106-TEL2 RA 注1
HB208	HB208-ME 注1・注6		
ABS	ABS-BSLAP<1>M	ABS-SSLAP<1>	
AX	AX-IRMBTEL<1>	AX-ARMBTEL<1>	AX-ARPBTEL<1> 注1
	AX-BTEL<1>	AX-CRBTEL<1> 注8	
BX	BX-AME-<1>	BX-ARM<1><>	BX-ACOU-<1>
	BX-ARPTTEL-<1><>		
	BX-IME-<1>	BX-IRM<1><>	BX-ICOU-<1>
	BX-IRPTTEL-<1><>		
	BX-BRU-<1>	BX-DHCU-<1>	BX-STEL-<1><>
BX2	BX2-ME-<1>	BX2-AME-<1>	BX2-IME-<1>
	BX2-ACOU-<1><>	BX2-ICOU-<1><>	BX2-DHCU-<1><>
	BX2-ARM-<1><>	BX2-IRM-<1><>	
	BX2-STEL-<1><>	BX2-ARPTTEL-<1><>	BX2-IRPTTEL-<1><>
FX	FX-ME<1> 注6	FX-TELヒョウグ 1) <1>	FX-EXU<1>
	FX-COU<1><1>	FX-COU<A><1>	FX-RPTTEL<I><1> 注7
	FX-DCL-TEL<1><> 注5	FX-DCL-CS<I><1>	
FX2	FX2-ME<1>	FX2-TELヒョウグ 1) <1>	
	FX2-COU<I><1>	FX2-COU<I><2>	FX2-COU<A><1>
	FX2-RM<I><1> 注1	FX2-RM<A><1> 注1	
	FX2-RPTTEL<I><1>	FX2-RPTTEL<A><1>	
VX	VX ドアホンA 注1		
	VX-TEL ヒョウグ 1) 注1	VX-TEL ヒョウグ 1) 2) 注1	
	VX-TEL PF1 注1	VX-TEL PF2 注1	
	VX-CL1 注4		
	VX-CL2 注4	VX-CL2-1 注4	VX-CL2-2 注4
VX2	VX2-TEL ヒョウグ 1) 注1	VX2-TEL ヒョウグ 1) 2) 注1	
	VX2-AA-TEL-1 W 注1	VX2-AA-TEL-2 注1	
	VX2-DCL-TEL<1> 注4	VX2-DCL-TEL<2> 注4	VX2-DCL-CS

注1の品目は、メイン基板の交換を要する場合は、修理不可能となります。（製造中止）

注2の品目は、ハイブリット I C 交換対応のみ修理可能です。

注3の品目は、E ドアホンセイギヨ B ユニットでの対応となります。

注4の品目は、T E L、I F U 共に無線ユニット交換要の際は修理不可能となります。

注5の品目は、子機無線ユニット不良の場合は修理不可能となります。表示不良等は修理可能です。

注6の品目は、電源ユニット不良の場合は修理不可能となります。

注7の品目は、TELUの交換を要する場合は、修理不可能となります。

注8の品目は、L C Dディスプレイ不良の場合は修理不可能となります。

注…上記品目には、診断の結果によっては製造メーカーでの修理を必要とするものもあります。

ビジネスホン (1)

RX	RX-ME-1 注3・注4	RX-BU-1 注3	RX-POWSU-1 注3
	RX-2ICOU-1 注3	RX-2IDSU-1 注3	
	RX-2SLU-1 注3	RX-2SLSU-1 注3	
	RX-4COU-1 注3	RX-4COU-2 注3	RX-8LRATEL-1 注3
RX2	RX2-ME<1>	RX2-4COU<1>	RX2-BU<1>
	RX2-10SU<1>	RX2-2SLU<1>	RX2-2SLSU<1>
	RX2-COTRU<1> 注2	RX2-PBRU<1> 注2	RX2-CIDRU<1> 注2
	RX2-PSDU<1>	RX2-POWSU<1>	RX2-VMU<1> 注2
	RX2-2ICOU<1>		
GX-ME ルック型	GXL-2IDSICOB/EU-<1> 注2	GXL-2IDSICOBSU-<1> 注2	
	GXL-2OSU-<1> 注2	GXL-4BU-<1> 注2	GXL-8ACOSU-<1> 注2
	GXL-8ACOU-<1> 注2	GXL-8LLU-<1> 注2	GXL-8PFU-<1> 注2
	GXL-8SLU-<1> 注2	GXL-10SU-<1> 注2	
	GXL-BRU-<1> 注2	GXL-BU-<1> 注2	GXL-DSYU-<1> 注2
	GXL-DTU-<1> 注2	GXL-ICOP/E・TTCU-<1> 注2	GXL-IPIFU-<1> 注2
	GXL-MBSU-<1> 注2	GXL-MBU-<1> 注2	GXL-MESET-<2> 注2
	GXL-RINGU-<1> 注2	GXL-STU-<1> 注2	
	GXM-2IDSICOU<1>	GXM-4ACOU-<1>	GXM-CIDRU-<1> 注1
	GXM-ME-<2>	GXM-POWSU-<1>	
	GXS-BME-<1>	GXS-SME-<1>	
	GXSM-1IDSICOU<1>	GXSM-2ACOU-<1>	GXSM-BU-<1>
	GXSM-COTRU-<1> 注2	GXSM-DSYU-<1> 注2	GXSM-PSDU-<1>
	GXSM-SLU-<1>	GXSM-SU-<1>	
GX-TEL	GX-<18>APFBTEL-<1>	GX-<18>APFSTEL-<1>	GX-<18>BTEL-<1>
	GX-<18>IPFBTEL-<1>	GX-<18>IPFSTEL-<1>	GX-<18>STEL-<1>
	GX-<24>APFBTEL-<1>	GX-<24>APFSTEL-<1>	GX-<24>BTEL-<1>
	GX-<24>IPFBTEL-<1>	GX-<24>IPFSTEL-<1>	
	GX-<24>RABTEL-<1>	GX-<24>RASTEL-<1>	GX-<24>RECBTEL-<1>
	GX-<24>RECSTEL-<1>	GX-<24>RECSTEL-<2>	GX-<24>STEL-<1>
	GX-<36>APFBTEL-<1>	GX-<36>APFSTEL-<1>	GX-<36>BTEL-<1>
	GX-<36>IPFBTEL-<1>	GX-<36>IPFSTEL-<1>	GX-<36>STEL-1

注1の品目は、主要部品入手困難な為、製造メーカーでの修理となります。

注2の品目は、診断の結果によっては、製造メーカーでの修理を必要とする場合があります。

注3の品目は、診断の結果、修理不可能となる場合があります。

注4の品目は、電源部不良の場合は修理不可能となります。

注…上記品目には、診断の結果、その不良により修理不可能となる場合があります。

ビジネスホン (2)

IX	IX-2ICOB/EU<2> 注2	IX-4BU<1> 注2		
	IX-8ACOSU<1> 注2	IX-8ACOSU<2> 注2	IX-8ACOU<1> 注2	
	IX-8ACOU<3> 注2	IX-8LLU<1> 注2	IX-8PFU<2> 注2	
	IX-12LPFSTEL<1> 注8	IX-12LPFTEL<1> 注8	IX-12LRATEL<1> 注8	
	IX-12LRATEL<1> 注8	IX-12LSTEL<1>/<2> 注4・注8	IX-12LTEL<1>	
	IX-24LIPFSTEL<1> 注8	IX-24LIPFTEL<1> 注8	IX-24LPFSTEL<1> 注8	
	IX-24LPFTEL<1> 注8	IX-24LSTEL<1> 注3・注8	IX-24LTEL<1>	
	IX-BAU<1> 注1	IX-BSLU<1> 注2	IX-BU<1> 注2	
	IX-CACSU<1> 注1	IX-CXCSU<1> 注1	IX-DTU<1> 注1	
	IX-EME<1> 注1	IX-HDSS<1> 注1	IX-MDF<1> 注1	
	IX-OPCSU<1> 注1	IX-PMDF<1> 注1		
	IX-RME<1> 注1	IX-RMU<1> 注1	IX-RSU<1> 注1	
	IX-SBU<1> 注1	IX-SMDF<1> 注1	IX-SREPU<1> 注1	
	IX-STU<1> 注2	IX-SUB<1> 注2	IX-TDMU<1> 注1	
	IX2-EIFU<1> 注2	IX2M-MESET<1> 注2	IX2M-MMSU<1> 注2	
	IXS-MESET<1> 注1	IX2S-MESET<1> 注2	IX2S-MMSU<1> 注2	
	IXL-MESET<1> 注1	IXM-MESET<1> 注1	IXME-MESET<1> 注1	
	MBS	MBS-2IDSU<1> 注2		
		MBS-6LIPFSTEL<1> 注5	MBS-6LIPFTEL<1> 注5	MBS-6LPFSTEL<1> 注5
MBS-6LPFTEL<1> 注5		MBS-6LSTEL<1> 注5	MBS-6LTEL<1> 注5	
MBS-6LWPSTEL<1> 注2		MBS-6LWPSTEL<2> 注2		
MBS-12LCCLSFSTEL<2> 注2		MBS-12LIPFSTEL<1>	MBS-12LIPFSTEL<2>	
MBS-12LPFSTEL<1>		MBS-12LPFTEL<2>	MBS-12LPFTEL<1>	
MBS-12LPFTEL<2>		MBS-12LRATEL<1>	MBS-12LRATEL<2>	
MBS-12LRECLTEL<1> 注2		MBS-12LRECSSTEL<2> 注2	MBS-12LRECSTEL<1> 注2	
MBS-12LSRATEL<1>		MBS-12LSTEL<1>	MBS-12LSTEL<2>	
MBS-12LTEL<1>		MBS-12LTEL<2>	MBS-12RASTEL 注7	
MBS-12RATEL 注7				
MBS-24LIPFSTEL<1>		MBS-24LIPFTEL<2>	MBS-24LIPFTEL<1>	
MBS-24LIPFTEL<2>		MBS-24LPFSTEL<1>	MBS-24LPFSTEL<2>	
MBS-24LPFTEL<1>		MBS-24LPFTEL<2>	MBS-24LSTEL<1>	
MBS-24LSTEL<2>		MBS-24LTEL<1> 注3	MBS-24LTEL<2> 注3	
MBS-ABP<6>		MBS-CHS<2> 注2	MBS-COMS<1> 注2	
MBS-FBC<1> 注2		MBS-FBE<1> 注2	MBS-PLAP<1> 注2	
MBS-RDU<1> 注2		MBS-RPE<1> 注2	MBS-SCOMS<1> 注2	

注1の品目は、主要部品入手困難な為、製造メーカーでの修理となります。

注2の品目は、診断の結果によっては、製造メーカーでの修理を必要とする場合があります。

注3の品目は、診断の結果、修理不可能となる場合があります。

注4の品目は、診断の結果、TELU交換が必要な場合は修理不可能となります。(在庫なし)

注5の品目は、ユニット交換(腐食・破損等) 必要の場合は修理不可能となります。

注6の品目は、電源部不良の場合は修理不可能となります。

注7の品目は、制御ユニット不良の場合は修理不可能となります。

注8の品目は、TELU又はラバー交換が必要な場合は修理不可能となります。

注…上記品目には、診断の結果、その不良により修理不可能となる場合があります。

ビジネスホン (3)

NX	NX-<18>APFBTEL<1>	NX-<18>APFSTEL<1>	NX-<18>BTEL<1>
	NX-<18>IPFBTEL<1>	NX-<18>IPFSTEL<1>	NX-<18>STEL<1>
	NX-<24>APFBTEL<1>	NX-<24>APFSTEL<1>	NX-<24>BTEL<1>
	NX-<24>IPFBTEL<1>	NX-<24>IPFSTEL<1>	NX-<24>RECBTEL<1>
	NX-<24>RECSTEL<1>	NX-<24>STEL<1>	
	NX-<36>APFBTEL<1>	NX-<36>APFSTEL<1>	NX-<36>BTEL<1>
	NX-<36>IPFBTEL<1>	NX-<36>IPFSTEL<1>	NX-<36>STEL<1>
	NX-BSLAP<1>	NX-REJU<1>	NX-SSLAP<1>
	NXL-4BU<1>	NXL-4SLSU<1> 注2	
	NXL-8ACOSU<1> 注2	NXL-8ACOU<1>	NXL-8SLU<1>
	NXL-10SU<1>	NXL-20SU<1>	
	NXL-BU<1>	NXL-STU<1>	NXL-STU<2>
	NXM-ME<1>	NXS-ME<1>	
	NXSM-1IDSICOU<1>	NXSM-2ACOU<1>	NXSM-2IDISCOU<1>
	NXSM-4ACOU<1>	NXSM-4ACOU<2>	
	NXSM-BCU<1>	NXSM-BU<1>	NXSM-PSDU<1>
	NXSM-SLU<1>	NXSM-SU<1>	

注1の品目は、主要部品入手困難な為、製造メーカーでの修理となります。

注2の品目は、診断の結果によっては、製造メーカーでの修理を必要とする場合があります。

注3の品目は、診断の結果、修理不可能となる場合があります。

注4の品目は、診断の結果、TELU交換が必要な場合は修理不可能となります。(在庫なし)

注5の品目は、ユニット交換(腐食・破損等) 必要の場合は修理不可能となります。

注6の品目は、電源部不良の場合は修理不可能となります。

注7の品目は、制御ユニット不良の場合は修理不可能となります。

注8の品目は、TELU又はラバー交換が必要な場合は修理不可能となります。

注…上記品目には、診断の結果、その不良により修理不可能となる場合があります。

コードレスホン

DCP	DCP-5300W	DCP-5400	DCP-5500
	DCP-5600P	DCP-5600PW	
	DCP-5800P	DCP-5800PW	
デジタルコードレス	デジタルコードレスTEL<P3>	デジタルコードレスTEL<P6> 注1	1.9GHzコードレス<P2>
2.4GHzデジタルコードレス	2.4GHzデジタルコードレスTEL<P1>	2.4GHzデジタルコードレスTEL<P2>	
アナログコードレス	アナログコードレスTEL<P2>		
W	W-1100P 注1・注2		

注1の品目は、子機無線ユニット不良の場合、修理不可能となります。(メカ手配不可)

注2の品目は、親機・制御ユニット、無線ユニット不良の場合、修理不可能となります。

ファクシミリ			
テレアシスト関係 (1)			
J	FAX J-303	FAX J-304	FAX J-305
	FAX J-703	FAX JC-260CL 注1	FAX JC-761LC
L	FAX L-72 注1	FAX L-300	FAX L-410
P	FAX P-261DCL 注7	FAX P-262DCL 注9	FAX P-263LC 注1・注5
	FAX P-264DCL	FAX P-265DCL	FAX P-266SD/SDW 注1
	FAX P-266PD/PDW 注11	FAX P-267SD/SDW	FAX P-267PD/PDW
	FAX P-268SD		
	FAX P-710LC	FAX P-711LC	FAX P-714LC 注6
	FAX P-717LC 注6	FAX P-720PD	FAX P-720PDW
	FAX P-723PD	FAX P-723PDW	FAX P-730LD 注1
	FAX P-752LC 注4・注6	FAX P-753LC 注4・注6	FAX P-755LC 注12
	FAX P-756LC 注12	FAX P-756LCW 注12	FAX P-757LD 注12
	FAX P-757LD(Ⅱ) 注12	FAX P-757LD(Ⅲ) 注12	FAX P-757LDW 注12
	FAX P-757LDW(Ⅱ) 注12	FAX P-757LDW(Ⅲ) 注12	FAX P-760LC 注2・注6
	FAX P-770BLC 注2	FAX P-771BLC(Ⅱ) 注2	
T	FAX T-32 注3	FAX T-215CL	FAX T-217CL
	FAX T-218CL	FAX T-219CL 注8	
	FAX T-222 注8	FAX T-240 注1	FAX T-240DCL 注1
	FAX T-241DCL	FAX T-241DCLW 注1	FAX T-241TEL 注1
	FAX T-242 注1	FAX T-242CL 注1	FAX T-243DCL
	FAX T-243DCLW	FAX T-244DCL 注5	FAX T-244DCLW 注5
	FAX T-245DCL 注1・注7	FAX T-246DCL 注5	FAX T-246DCLW 注5
	FAX T-340 注1・注10	FAX T-350	
デジタル ユニット	デジタルユニットTEL<N3>	デジタルユニットTEL<N4>	デジタルユニットTEL<LS1>
	デジタルユニットTEL<S3>	デジタルユニットTEL<S4>	1.9GHzユニット<P2>
	2.4GHzデジタルユニットTEL<P1>	2.4GHzデジタルユニットTEL<P2><W>	2.4GHzデジタルユニットTEL<P2><S>
	2.4GHzデジタルユニットTEL<P4>	2.4GHzデジタルユニットTEL<P5>	2.4GHzデジタルユニットTEL<P6>
	2.4GHzデジタルユニットTEL<P7>	2.4GHzデジタルユニットTEL<S1>	2.4GHzデジタルユニットTEL<S2>

注1の品目は、メイン基板不良の場合、修理不可能となります。

注2の品目は、TEL/LIUユニット、ワイヤ液晶ユニットが不良の場合、修理不可能となります。

注3の品目は、カッター不良の場合、修理不可能となります。

注4の品目は、子機液晶不良の場合、製造中止の為修理不可能となります(入手困難)。

注5の品目は、子機基板不良の場合、製造中止の為修理不可能となります。

注6の品目は、コントロール基板、TEL/LIU、本体無線不良の場合、生産中止の為修理不可能となります。

注7の品目は、本体無線収束の為、不良の際は修理不可能となります。

注8の品目は、光学ユニット不良の場合、製造中止の為修理不可能となります。

注9の品目は、サーマルヘッド交換を要する場合、修理不可能となります。

注10の品目は、製造年月によっては、修理不可能になる場合があります。

注11の品目は、デジタル基板交換の場合、修理不可能になります。

注12の品目は、パネル基板不良の場合、修理不可能となります。

ファクシミリ

テレアシスト関係 (2)

アナログ コードレス	アナログコードレスTEL<C1>	アナログコードレスTEL<C2>	アナログコードレスTEL<C4>
	アナログコードレスTEL<S1>	アナログコードレスTEL<S3>	アナログコードレスTEL<P3>
	コードレスTEL<NE1>	コードレスTEL<NE2>	コードレスTEL<NE3>
	コードレスTEL<S1>	コードレスTEL<S2>	コードレスTEL<S3>
	コードレスT-241EL		
その他	テレアシスト 5100 注1	OFISTAR-S3000	OFISTAR-S3100
	B-400		

注1の品目は、メイン基板不良の場合、修理不可能となります。

注2の品目は、TEL/LIUユニット、リチウム液晶ユニットが不良の場合、修理不可能となります。

注3の品目は、カッター不良の場合、修理不可能となります。

注4の品目は、子機液晶不良の場合、製造中止の為修理不可能となります (入手困難)。

注5の品目は、子機基板不良の場合、製造中止の為修理不可能となります。

注6の品目は、コントロール基板、TEL/LIU、本体無線不良の場合、生産中止の為修理不可能となります。

注7の品目は、本体無線収束の為、不良の際は修理不可能となります。

注8の品目は、光学ユニット不良の場合、製造中止の為修理不可能となります。

注9の品目は、サーマルヘッド交換を要する場合、修理不可能となります。

注10の品目は、製造年月によっては、修理不可能になる場合があります。

注11の品目は、デジタル基板交換の場合、修理不可能になります。

注12の品目は、パネル基板不良の場合、修理不可能となります。

福祉電話機

SL	SL6 ツリウツデンワキ	SL7 キキウツツウツワキ	
	SL8 TEL	SL8 BOX	SL8 ハンズフリーボックス

注…上記品目の中には、製造メーカーでの修理を必要とするものもあります。

ショップ電話機

公衆電話機

Pテレホン	PT-32DCLTEL (PテレホンDCL) 注1	PT-52STEL (PテレホンS)	PテレホンC 注2
-------	---------------------------	--------------------	-----------

注1の品目は、親機無線ユニットの交換を要する場合、修理不可能となる場合があります (入手困難)。

注2の品目は、いずれかの基板交換を要する場合、修理不可能となります。

INSメイト

ADSLモデム・その他

INSメイトV	INSメイト V-30Slim		
INSメイトFT	INSメイト FT80bt 注1		

注1の品目は、I D書込みを要する場合、メーカーでの修理となる場合があります。

注2の品目は、メイン基板の交換を要する場合、修理不可能となる場合があります。